エアコンドリンクホルダー　適合車種調査表　更新日:2024年11月

※1　ドリンクホルダー・ハンドルの位置によっては、ウインカーレバーと干渉する場合があります。
※2　ドリンク容器の高さによっては、ドリンク容器が車両ピラー側に干渉する場合があります。
※3　ドリンクホルダー・取付位置によっては、ドアノブと干渉する場合があります。
※4　助手席アッパーボックスを開く際に干渉する恐れがあります。
ー　　エアコンルーバーの位置に純正カップホルダーが設定されている車両です。

トヨタ

車名	年式	エアコン吹き出し口の位置	
		助手席左コーナー	運転席右コーナー
GR86	21/10～	×	×
GRヤリス	24/3～	×	×
RAV4	19/4～	○	○
アクア	21/7～	○（※2,※4）	○（※2）
エスクァイア	14/10～22/1	○	○
カローラ	22/10～	×	×
カローラクロス	23/10～	×	×
カローラスポーツ	22/10～	×	×
カローラツーリング	22/10～	×	×
クラウンスポーツ	23/10～	○（※2）	○（※2）
ノア/ヴォクシー	14/1～21/12	○	○
ハイエースバン/ワゴン/コミューター	04/8～	○（※2）	×
ハリアー	20/6～	×	×
プリウス	15/12～22/12	○	○（※1）
	23/1～	×	×
ヤリス	20/2～	○	○（※1）
ヤリスクロス	20/8～	○	○（※1）

ホンダ

車名	年式	エアコン吹き出し口の位置	
		助手席左コーナー	運転席右コーナー
N-BOX/カスタム	17/9～23/10	○	ー
N-ONE	20/11～	○	ー
WR-V	24/3～	○（※3）	○（※3）
ZR-V	23/4～	×	×
アコード	24/3～	×	×
シビック	21/9～	×	×
シビックTYPE R	22/9～	×	×
ヴェゼル	23/7～	○	×

日産

車名	年式	エアコン吹き出し口の位置	
		助手席左コーナー	運転席右コーナー
エクストレイル	22/7～	○	○（※1）
キックス	22/7～	○	○
キャラバン	22/4～	○	×
サクラ	22/5～	○	ー
セレナ	19/8～22/11	○	○
ノート e-POWER	16/11～20/11	×	○（※1）

マツダ

車名	年式	エアコン吹き出し口の位置	
		助手席左コーナー	運転席右コーナー
CX-5	17/2～	○（※3）	×
CX-3	15/2～	×	×
CX-30	19/10～	×	×
CX-60	22/9～	×	×
MAZDA2	23/3～	×	×
MX-30	20/10～	×	×
ロードスター	15/5～	×	×

スバル

車名	年式	エアコン吹き出し口の位置	
		助手席左コーナー	運転席右コーナー
BRZ	21/7～	×	×
フォレスター	18/7～	○	○
レヴォーグ	20/11～	○	○

スズキ

車名	年式	エアコン吹き出し口の位置	
		助手席左コーナー	運転席右コーナー
アルトラパン	02/1～08/10	○	○（※1）
ジムニー	18/7～	○	○
ジムニーシエラ	18/7～	○	○
スイフト	17/1～23/11	○	○
	23/12～	○	○
スイフトスポーツ	17/9～	○	○
フロンクス	24/10～	○	○

ダイハツ

車名	年式	エアコン吹き出し口の位置	
		助手席左コーナー	運転席右コーナー
ハイゼットトラック	21/12～	○	ー

三菱

車名	年式	エアコン吹き出し口の位置	
		助手席左コーナー	運転席右コーナー
デリカD:5	19/2～	○	○