

- ー エアコンルーバーの位置に純正カップホルダーが設定されている車両です。
- ※1 ハンドルの位置によっては、ウインカー操作がしづらい、もしくは干渉する場合があります。
- ※2 ドリンク容器の高さによっては、車両に干渉する場合があります。
- ※3 ドリンク容器の高さによっては、サイドミラーが見えづらい場合があります。
- ※4 取付位置によっては、ドアノブが干渉します。
- ※5 スマホ横置き不可
- ※6 スイッチ類が押しにくくなります。

メーカー	車名	年式（西暦）	エアコン吹き出し口の位置	
			助手席左コーナー	運転席右コーナー
トヨタ	GR86	21/10～	×	×
トヨタ	RAV4	19/4～	○	○
トヨタ	アルファード/ヴェルファイア	15/1～	—	—
トヨタ	カムリ	17/7～	○	○
トヨタ	カローラ//ツーリング	19/9～	×	×
トヨタ	カローラスポーツ	18/6～	×	×
トヨタ	カローラクロス	21/9～	×	×
トヨタ	カローラアクシオ/フィールダー	12/5～	×	×
トヨタ	シエンタ	22/8～	—	—
トヨタ	ノア/ヴォクシー	14/1～21/12	○	○
		22/1～	—	—
トヨタ	エスクァイア	14/10～22/1	○	○
トヨタ	ハイエースバン/ワゴン/コンピューター	04/8～	○ (※2,※3)	×
トヨタ	ハリアー	20/6～	×	×
トヨタ	パッソ	16/4～	—	—
トヨタ	プリウス	15/12～	○ (※3)	○ (※1)
トヨタ	ヤリス	20/2～	○	○ (※1)
トヨタ	ヤリスクロス	20/8～	○	○ (※1)
トヨタ	ライズ	19/11～	—	—
トヨタ	ルーミー	16/11～	—	—
日産	NV200バネットバン	09/5	—	—
日産	エクストレイル	22.7～	○	○ (※1)
日産	オーラe-POWER	21/6～	—	—
日産	キックスe-POWER	20/6～	○	○
日産	キャラバン	12/6～	○ (※3)	×
日産	セレナ	19/8～	○ (※3)	○ (※6)
日産	デイズ	19/3～	—	—
日産	ノートe-POWER	20/12～	—	—
日産	ルークス	20/3～	—	—
ホンダ	N-BOX/カスタム	17/9～	○	—
ホンダ	N-ONE	20/11～	○ (※5)	—
ホンダ	N-VAN	18/7～	—	—
ホンダ	N-WGN	19/8～	○	—
ホンダ	シビック	21/9～	×	×
ホンダ	シビックTYPE R	22/9～	×	×
ホンダ	ステップワゴン	22/5～	—	—
ホンダ	フィット	20/2～	—	—
ホンダ	フリード	16/9～	—	—
ホンダ	ヴェゼル	21/4～	○	×
マツダ	CX-3	15/2～	×	×
マツダ	CX-5	17/2～	○ (※4)	○ (※1,※4)
マツダ	MAZDA2	19/9～	×	×
マツダ	MAZDA3	19/5～	○	×
マツダ	ロードスター	15/5～	×	×

スバル	BRZ	21/7~	×	×
スバル	サンバー	22/1~	—	—
スバル	プレオプラス	17/5~	—	—
スバル	レヴォーグ	14/6~	○	○
スズキ	アルト	21/12~	—	—
スズキ	アルトラパン	15/6~	—	—
スズキ	エブリィ/エブリィワゴン	15/2~	—	—
スズキ	ジムニー	18/7~	○	○
スズキ	ジムニーシエラ	18/7~	○	○
スズキ	スイフト/スイフトスポーツ	17/1~	○	○
スズキ	スペーシア/スペーシアカスタム	17/12~	—	—
スズキ	スペーシアギア	18/12~	—	—
スズキ	スペーシアベース	22/8~	—	—
スズキ	ソリオ	20/12~	—	—
スズキ	ハスラー	20/1~	—	—
スズキ	ワゴンR	17/12~	—	—
スズキ	ワゴンRスマイル	21/9~	—	—
ダイハツ	アトレー/アトレーデッキバン	21/12~	—	—
ダイハツ	キャストスタイル	15/9~	—	—
ダイハツ	タフト	20/6~	—	—
ダイハツ	タント/タントカスタム	19/7~	—	—
ダイハツ	タントファンクロス	22/10~	—	—
ダイハツ	トール/トールカスタム	16/11~	—	—
ダイハツ	ハイゼットカーゴ/ハイゼットデッキバン	21/12~	—	—
ダイハツ	ブーン	16/4~	—	—
ダイハツ	ミライース	17/5~	—	—
ダイハツ	ムーヴ/ムーヴカスタム	14/12~	—	—
ダイハツ	ムーヴキャンパス	22/7~	—	—
ダイハツ	ロッキー	19/11~	—	—