

## HARRIER



ご使用前にこの説明文をよくお読みになって正しく  
お使いください。お読みになった後は、いつでも見  
ることができるように大切に保管してください。

## 特長

- ハリアー(AVU/ZSU60系(2015年12月現在))の右ハンドル車専用の助手席側エアコン送風口パネルに取り付けができるドリンクホルダーです。
- エアコンの送風によりドリンクを保冷・保温する効果があります。
- 専用設計でエアコン送風口パネルにピッタリフィットします。
- ツメを引っ掛けるだけの簡単装着です。エアコンフィンの可動を妨げません。
- ドリンクのガタつきを抑える底面クッション付きです。
- 細缶・350ml缶・500ml・600mlペットボトル等を収納できます。
- ※重量が約650gを超える収納物を収納しないでください。脱落の原因となります。



取付前



取付後

## 助手席側用

## △注意 この注意文を必ずお読みになり、ご了承の上お買い求めください。

●本製品はハリアー(AVU/ZSU60系(2015年12月現在))の右ハンドル車専用です。それ以外の車種では使用できません。※調査日以降のマイナーチェンジ車には適合しない場合があります。●エアコン送風口パネル周囲に追加オプションが装着されている車両へは取り付けできません。●本製品使用時ににおける収納物・車両の破損等について、当社は一切の責任を負いかねます。●使用状況による取扱物に付する傷等が付く場合があります。●車両変更によりエアコン送風口パネルに劣化が見受けられる場合、取り付けはおやめください。脱落やバネルの破損の原因となります。●取付部分が多少変色したり、取付跡が残ったりする場合や日焼けによる周囲との色の差がある場合があります。●本製品を取り付けの際、内装に付する傷等が付く場合があります。●本製品を取りはずす際、取付面を傷める場合があります。●本製品を塗装面に貼り付けた場合、取りはずしの際に塗装面が損なわれる恐れがあります。●本製品は鋭利な部分がありますので、取り扱いには十分注意してください。●長時間直射日光を当てた場合や、使用状況や経年変化により、本製品に変色・劣化等が発生する場合があります。●本製品取付時や使用時に生じた事故や、破損・故障・損害について、当社は一切の責任を負いかねます。


## 取付方法

※必ず安全な場所に停車して行なってください。※取付作業は常温下で行なってください。炎天下や極端な低温時には行なわないでください。

※本製品を取り付ける際は、必ず保護フィルムを使用してください。確認のためにあてがう際は、エアコン送風口パネルにツメを引っ掛けないように注意してください。

- 1 ドアを開け、エアコン送風口パネルに本製品をあてがい、取付場所とツメ(4箇所)が引っ掛かる位置を確認します(図1)。その際、ツメをエアコン送風口パネルに引っ掛けないよう注意してください。


(図1) ツメ(4箇所)が掛かる位置の図




- 2 取付面の汚れ・ゴミ・油・保護剤等を市販のクリーナー等できれいに拭き取ります。(脱脂作業)

- 3 車両パネルのシルバー部に傷が付くのを防ぐため、保護フィルムをセパレーターからはがし、車両パネルのシルバー部の形状に合わせて一度でしっかりと貼り付けます。(図2・3)

車両パネルのシルバー部の周りの傷付きを防止するため、必ず保護フィルムを貼ってください。



(図5) エアコン送風口パネルをヨコから見た図



- 4 本製品裏側にある両面テープ剥離紙を剥がします(図4)。  
①で確認したエアコン送風口パネルの位置に上ツメを下から差し込むように引っ掛けながら(図5-①)、下ツメを引っ掛け(図5-②)、本製品裏側の両面テープをエアコン送風口パネルに押し付けて、一度でしっかりと貼り付けます。



●取り付けの際、本製品に無理な力を加えたり、歪めたりしないでください。取付位置がずれる場合があります。●取付面の汚れ・ゴミ・油・保護剤等をきれいに拭き取ってから貼り付けてください。汚れた面で貼り付けると脱落の原因となります。●保護フィルム・両面テープの粘着力面を手で触れたいたり、ホコリ等を付いたしないよう注意してください。粘着力面が弱くなり、脱落の原因となります。●保護フィルム・両面テープの粘着力面はおやめください。脱落の原因となります。●保護フィルム・両面テープの粘着力は貼り付け後、約24時間で安定します。それまでの間は本製品に強い力を加えたり、使用しないでください。脱落の原因となります。●本製品を取りはずした後、粘着力が残ってしまった場合は、市販のノリはがし剤を使用してください。●取付部分が多少変色したり、取付跡が残る場合があります。